

Магнитная мешалка многоместная ПЭ-6600

Паспорт Руководство по эксплуатации

Версия 1.2 от 21.04.2016 Номер по каталогу: 1.75.45.0012





Санкт-Петербург 2016

Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1
2.	НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	1
3.	ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
4.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
5.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	2
6.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	3
7.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
8.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	4
9.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
10.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	6
11.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	6
12.	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	6
13.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
14.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	7

1. Общие сведения

- 1.1. В настоящем паспорте, объединённым с руководством по эксплуатации, приведены сведения о назначении, принципе действия, устройстве и правилах эксплуатации мешалки магнитной многоместной ПЭ-6600 (далее мешалка).
- 1.2. Эксплуатация и обслуживание мешалки должны осуществляться лицами, изучившими настоящий паспорт.
- 1.3. Для исключения механических повреждений мешалки, нарушения целостности гальванических и лакокрасочных покрытий должны соблюдаться правила её хранения и транспортирования.
- 1.4. Ремонт мешалки производится на предприятии-изготовителе или представителями авторизованной сервисной службы.

2. Назначение, условия эксплуатации

2.1. Мешалка предназначена для одновременного перемешивания жидкостей в нескольких сосудах или в одном сосуде в нескольких точках поверхности дна.

Мешалка может использоваться в подготовке проб и проведении анализов в химических, биологических и других лабораториях и производствах.

- 2.2. По устойчивости к климатическим воздействиям мешалка соответствует исполнению УХЛ и категории 4.2 по ГОСТ 15150.
- 2.3. Рабочие условия эксплуатации мешалки:
- 2.3.1. температура окружающего воздуха, °С от +15 до +35
- 2.3.3. напряжение питания переменного тока, В от 187 до 242
- 2.4. Режим эксплуатации мешалки непрерывный, круглосуточный.

3. Параметры и основные технические характеристики

- 3.1. Мешалка представляет собой электронно-механическое устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитных якорей, помещённых в химические сосуды с жидкостями.
- 3.2. Основные технические характеристики мешалки:
- 3.2.1. Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА20
- 3.2.2. Диапазон скорости вращения магнитных якорей, об/мин.....200÷800
- 3.2.3. Количество устанавливаемых химических сосудов, шт.:

	• 150 мл	9	
	• 400 мл	5	
	• 1000 мл	4	
	• 5000 мл	1	
3.2.4.	Габаритные размеры мешалки, мм	260 x 350 x 40	
3.2.5.	Масса не более, кг8		
3.2.6.	Общая масса сосудов с жидкостями,		
	устанавливаемых на мешалке, не более, кг	10	
3.2.7.	Шероховатость внутренней поверхности		
	дна сосудов не более, мм	2	
4. Kc	омплект поставки		
/ 1 N/	OUIZENZ MACHINTHAE MHOCOMOCTHAE EA 6600	1 m .	

5. Устройство и принцип работы

5.1. Внешний вид мешалки, расположение органов управления и индикации представлены на Рисунке 1 ниже.

 4.2. Якорь магнитный
 9 шт.

 4.3. Паспорт и РЭ
 1 шт.

 4.4. Упаковка
 1 шт.



Рисунок 1 - Внешний вид мешалки ПЭ-6600

1 - выключатель питания; 2 - индикатор включения; 3- регулятор скорости вращения

- 5.2. Принцип действия мешалки основан на перемешивании жидкостей с небольшими показателями вязкости магнитными якорями, приводимыми в движение вращающимся электромагнитным полем в нескольких точках.
- 5.3. Мешалка выполнена в едином корпусе.

В корпусе мешалки размещены девять источников вращающегося электромагнитного поля, которые приводят во вращательное движение магнитные якоря.

Движущиеся якоря, представляющие собой заключённые в герметичную оболочку магниты цилиндрической формы, обеспечивают перемешивание жидкости.

Химические сосуды с перемешиваемыми жидкостями размещаются на верхней поверхности мешалки в соответствии с её концентрической разметкой.

На задней стенке корпуса мешалки установлены два держателя предохранителей на номинальный ток 0,25 А.

6. Указание мер безопасности

- 6.1. По степени защиты от поражения электрическим током мешалка соответствует ГОСТ 12.1.030 и выполнена по классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0.
- 6.2. Мешалка соответствует техническим регламентам ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 6.3. Подсоединение мешалки к заземлению осуществляется гибким кабелем, имеющим заземляющую жилу, с помощью розетки сетевого питания и штепсельной вилки с контактами заземления.
- 6.4. С целью обеспечения мер безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - эксплуатировать мешалку без заземления;
 - применять для заземления водопроводную, газовую, канализационную сети, трубопроводы горячих жидкостей, заземлители молниеотводов и т.п.;
 - использовать переходники для подключения к двухполюсным розеткам без контакта заземления;
 - перемешивать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости;
 - производить перемешивание при выплёскивании раствора на поверхность мешалки.

7. Подготовка к работе

- 7.1. После хранения либо транспортирования мешалки при температуре ниже 0°С перед применением необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее шести часов.
- 7.2. Производить подготовку мешалки к работе в следующей последовательности:
- 7.2.1. Извлечь мешалку из упаковки.
- 7.2.2. Протереть её поверхность чистой, сухой материей или бумагой.
- 7.2.3. Осмотреть мешалку, для того чтобы убедиться в:
 - целостности изоляции сетевого провода,
 - отсутствии повреждений выключателя сетевого питания, регулятора частоты вращения якорей, держателей предохранителей.
- 7.2.4. Установить мешалку на ровной, твёрдой поверхности.
- 7.2.5. Подключить мешалку к сети переменного тока для этого вставить штепсельную вилку в розетку сетевого питания.
- 7.2.6. Включить выключатель питания 1.
- 7.2.7. Наблюдать свечение индикатора включения 2 на передней панели мешалки.
 - **ВНИМАНИЕ.** При отсутствии световой индикации необходимо определить и устранить неисправность.
- 7.2.8. Выключить выключатель питания 1.

8. Порядок работы

- 8.1. Порядок работы с мешалкой в общем случае следующий.
- 8.1.1. Установить ручку регулировки скорости 3 в крайнее левое положение, соответствующее минимальной скорости вращения.
- 8.1.2. Залить перемешиваемую жидкость в сосуды, в которых должно про-изводиться перемешивание.
- 8.1.3. Поместить внутрь каждого сосуда для перемешивания по одному якорю из комплекта поставки мешалки.
- 8.1.4. Разместить сосуды с перемешиваемыми жидкостями на верхней плоскости мешалки внутри нанесённых концентрических кругов так, чтобы геометрический центр каждого сосуда находился над центром круга.
- 8.1.5. Включить выключатель питания 1.
- 8.1.6. Установить ручкой регулятора скорости вращения 3 требуемую скорость вращения якорей.

- **Примечание.** В процессе перемешивания возможно регулирование скорости вращения якорей.
- 8.1.7. Перевести после окончания перемешивания ручку регулятора скорости вращения 3 в положение, соответствующее минимальной скорости.
- 8.1.8. Выключить выключатель питания 1.
- 8.1.9. Снять сосуды с перемешиваемыми жидкостями с поверхности мешалки.
- 8.1.10. Извлечь якоря из сосудов и тщательно их промыть.

Внимание!

- 1. При перемешивании жидкостей в химических сосудах диаметром более 130 мм с помощью нескольких якорей в различных точках, необходимо:
 - установить сосуд с перемешиваемой жидкостью на рабочей поверхности мешалки;
 - включить режим перемешивания на минимальных оборотах;
 - поместить вручную отдельно каждый якорь в один из центров излучения электромагнитного поля, которые указаны на верхней плоскости мешалки.
- 2. При попадании жидкости на рабочую поверхность мешалки либо внутрь необходимо:
 - выключить мешалку из сети;
 - продолжать работу только после окончательного высыхания мешалки.

Примечание. При прекращении перемешивания жидкости в сосуде якоря, как правило, слипаются между собой, и без разделения их вручную они не могут осуществлять перемешивание.

9. Техническое обслуживание

- 9.1. Техническое обслуживание производится пользователем с целью обеспечения нормальной работы мешалки при эксплуатации.
- 9.2. Техническое обслуживание состоит в следующем:
 - внешний осмотр мешалки перед использованием с целью определения целостности корпуса, сетевого шнура, сетевой вилки и держателей предохранителей;
 - содержание мешалки в исправности и чистоте.

10. Возможные неисправности и методы их устранения

Признаки	Вероятная	Метод устранения	
неисправности	причина		
При включении	Отсутствует напряжение питания в розетке подклю-	Подать сетевое напряжение	
мешалки не вклю-	чения мешалки к сети		
чается индикатор включения СЕТЬ	Неисправен предохрани- тель сетевого питания	Заменить неисправный предо- хранитель (250 B/0,25 A)	

ВНИМАНИЕ! Для замены предохранителей необходимо отключить мешалку от электрической сети.

11. Правила хранения

- 11.1. Мешалка должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с условиями хранения группы С по ГОСТ 15150:
 - температура окружающего воздуха, °С.....от минус 40 до + 50;
 - относительная влажность воздуха при температуре 25°C, %... до 98.
- 11.2. Атмосфера помещения, в котором хранится мешалка, не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и других едких веществ, вызывающих коррозию.
- 11.3. Мешалка требует аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения на складе.

12. Правила транспортирования

12.1. Мешалка в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, в отапливаемых герметизированных отсеках самолётов при соблюдении условий, указанных в разделе 11.

13. Гарантийные обязательства

- 13.1. Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 13.2. Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи изделия, определяемого датой товарно-транспортной накладной. В течение этого времени поставщик обязуется безвозмездно производить ремонт или замену неисправных изделий.

- 13.3. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если он выполняет все требования по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия.
- 13.4. При выявлении неисправности мешалки в период гарантийного срока потребителю следует составить акт с указанием неисправностей и контактных телефонов пользователя. Этот акт необходимо отправить в адрес изготовителя:

ООО «Экохим»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

Телефон: (812) 448-76-10, факс: (812) 448-76-00

E-mail: info@ecohim.ru URL: www.ecohim.ru

14. Свидетельство о приёмке

Мешалка магнитная многоместная ПЭ-6600 заводской номер **6К6Р**_____ изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3614-011-47973595-2013, обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска	
	Штамп ОТК
Контролёр	